


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ БУРАВОВ

Возрастной бурав состоит из 3 частей:

1 Стержень.

2 Сверло.

3 Экстрактор.



Применение возрастного бурава:

- Определение возраста стоящих деревьев
- Измерение прироста деревьев
- Проверка внутренних дефектов деревьев
- Определение химической проницаемости при качественной проверке обрабатываемой древесины
- Проверка состояния составляющих деревянных частей зданий, мостов и т.д.

Инструкция по применению.

- 1 Из стержня достать сверло и экстрактор.
- 2 Сверло установить на стержне и закрепить на задвижку.
- 3 Режущую часть сверла прижать под углом 90° к древесной части и вращать стержень.

Лучше всего это делать, когда вы опираетесь на ствол дерева или используете стартер для бура.

Нажимать на бурав равномерно. Если лезвие режущей части бурава вошло на 2–3 см в дерево, то вам больше не нужно опираться на бурав.

Поворачивайте стержень дальше до тех пор, пока бурав не достигнет достаточной глубины. Обратите внимание на то, чтобы стержень не ходил вверх-вниз, т.к. это может повредить сверло. Если сверло не входит на необходимую глубину, достаньте его и попробуйте в другом месте.



- 4 После того, как желаемая глубина достигнута, в бурав вводится желобком вниз экстрактор. Рукоятку повернуть на 1 оборот назад и, таким образом, отделить керн от основной части дерева.
- 5 Экстрактор аккуратно достается обратно, проба должна находиться в желобке экстрактора, зажатой на конце. Внимание: повороты против часовой стрелки отрывают керн. Эти повороты делайте только тогда, когда бурящая процедура завершена.
- 6 Сверло сразу же достается из дерева. Это нужно делать еще до анализа. Если сверло на короткое время оставить внутри, оно может там застрять.
- 7 Искусственный колпачок для безопасности надевать на лезвие. Затем сверло и экстрактор вставить в стержень.

Важно:

- 1 Никогда не начинать бурить в дереве, если экстрактор вставлен в сверло. Экстрактор вставляется тогда, когда бурение закончено, и вы хотите взять пробу. В противном случае повреждение не исключено.
- 2 Сверло не удлинять никакими насадками и не подключать к электрическим буравам, предназначен для ручной работы более сильные нажатия могут испортить его.
- 3 Никогда не сверлить металлические и металлосодержащие объекты.
- 4 Хранить и перевозить с надетым на резьбу пластмассовым колпачком.
- 5 Не сверлите деревья, стоящие криво или в местах, внушающих вам подозрение.
- 6 Для ухода и заточки бурава использовать набор для заточки бура Coretax.

